

MISE EN ŒUVRE DES

# COUPES D'ANGLE

Afin de mettre en oeuvre les liaisons aux angles il faut combiner les deux objets «brise soleil» et «coupe d'angle» en utilisant l'option «couper la géométrie». Dans la famille coupe d'angle on paramètre la hauteur et l'angle désirés :

Propriétés du type

Famille: Coupe d'angle Charger...

Type: Coupe d'angle Dupliquer...

Renommer ..

Paramètres du type

Paramètre	Valeur
<b>Contraintes</b>	
Élévation par défaut	0.0000
<b>Cotes</b>	
Angle	45.000°
Hauteur	2.0000
<b>Données d'identification</b>	

› Voici un angle terminé (ici à 45°) :

